

令和6年度対策箇所一覧表（その他箇所）

箇所番号	通学路の危険・要注意箇所	現地確認順	路線名	通学路の状況・危険の内容	学校名	対策内容・要望など
1	八幡洞門から雲耕に向かう県道沿い法面		一般県道 八幡雲耕線	八幡洞門から雲耕に下っている時、何箇所か崖上から石が転がり落ちていることがある。今後、土砂崩れがあるのではないかと心配である。	芸北小	法面防護柵設置
2	やまぶきドライブイン付近		国道 186号	児童宅からバス停に向かう道は、歩道もなくカーブになっており、スピードを出した車がよく通るので危険である。	芸北小	歩道設置
3	雄学館付近		国道 186号	児童宅からバス停までの国道186号線(芸北小方向向かって左側)は歩道がないため、歩道がある方へ横断し、バス停の向かいまで歩いて、再び横断する必要がある。スピードを出して走る車が多いこと、自宅前がちょうどカーブになっており、車から見えづらいことなどから、町道との交差点にカーブミラーを設置することを検討していただきたいという希望が出ている。	芸北小	カーブミラー設置
9	勝龍寺前バス停		町道 蔵迫1号線	勝龍寺バス停の前のブロックが割れたりずれたりして危険である。バス停看板もまっすぐ立たない状態である。	八重小	側溝蓋修繕
10	学校グラウンド横の三叉路		町道 中頼信北線	学校グラウンド横の三叉路とその先の町道。職員・保護者が車でよく出入りしており、フェンスや斜面があるため見通しがよくない。道路横の白線が学校前から先は途切れている。通学路、学校が近くである標識等もない。	八重東小	
11	十日市・下十日市方向の道		町道 八重東小学校線	十日市、下十日市方面から通う児童が登下校する道である。車での離合がぎりぎりであるため、歩行者は端に寄りなければならない。ガードレール等がない場所もあるため、田んぼや溝に児童が落ちたり、児童が物を落したりすることがある。また、夏場になると雑草が多く生えて見通しが悪くなる。	八重東小	
13	十日市・下十日市方向の道		町道 城福線	十日市、下十日市方面から通う児童が登下校する道に対して、西からつながる道が傾斜になっており、三叉路から出てくる自動車がスピードを出して来る時がある。白線もなく、児童が歩くということを示す標識もない。	八重東小	「減速」や「スクールゾーン」などの標識・表示等の設置
14	三愛ハイツの三叉路		町道 三愛団地1号線	三愛ハイツ内の三叉路である。「止まれ」の標識やカーブミラーが多数あるが、見通しが悪く、急傾斜であるため、通学時以外でも注意が必要である。令和3年度に本校児童が乗った自転車と自動車との接触事故が発生した。	八重東小	追加の安全施設設置

令和6年度対策箇所一覧表（その他箇所）

箇所番号	通学路の危険・要注意箇所	現地確認順	路線名	通学路の状況・危険の内容	学校名	対策内容・要望など
15	石井谷方向の道		国道 261号 町道 木次石井谷線	石井谷地区の通学路である。歩道のすぐ横に側溝があり、足を滑らせて側溝に落ちる児童が多数いる。 横断歩道、歩道、標識がない。横断歩道のない場所を渡らなくてはならない児童がいる。夏場になると雑草が増えて見通しが悪くなり、道の端を歩くことが難しくなる。	八重東小	側溝蓋がけ 横断歩道、歩道、標識の設置
17	頼信方面の道		町道 有田線	頼信地区の通学路である。朝の交通量が多く、スピードを出して走行している自動車も多い。保護者の方も不安を感じており、交通安全を喚起する標識の設置を望んでいる。	八重東小	注意喚起の標識設置
18	頼信から下十日市方向の道		町道 八重東小学校線	頼信から下十日市へつながる通学路である。自動車の離合が厳しい細い道であるが、朝、夕、スピードを出して走行している車も多い。カーブで向こう側が見えにくい。一昨年度より地区住民から学校にも苦情あり。（町教委報告済み）道幅が狭く車が通るため、グレーチング等が無く、児童が歩く際に非常に危ない。	八重東小	グレーチング設置 「通学路」や「スクールゾーン」などの標識・表示等の設置
20	南方総合センター付近		主要地方道 千代田八千代線	警察による安全パトロールやスピード違反の取り締まりをしていただきたい。歩行者が横断歩道に立っていても、車が止まってくれない場合がある。スピードを出している車両が多くあり、非常に危険との意見が出ている。付近で自動車との接触による死亡事故もおきていることから、パトロールや注意喚起の表示、横断歩道の塗りなおしを要望する。	壬生小	警察のパトロールや違反取締り 横断歩道引き直し

令和6年度対策箇所一覧表（その他箇所）

箇所番号	通学路の危険・要注意箇所	現地確認順	路線名	通学路の状況・危険の内容	学校名	対策内容・要望など
21	壬生中バイパス交差点		主要地方道 浜田八重可部線 主要地方道 千代田八千代線	壬生バイパス中交差点は、県道5号線の交通量が多く、登校中は、見守りの方がついてくださっている。県道5号線から南方方面県道69号線・千代田八千代線へは大型トラックやトレーラーも多く通る。歩道はあるが、車道との段差がない箇所もある。大型車の南方方面への右左折車が多く、歩道と車道が狭いため登下校中の児童と接触の危険がある。令和5年度に縁石部分に塗装の実施をしていただいたが、上根バイパスの工事終了とともに大型車両の交通量の増加が心配されることから、道路の拡張と安全の保てる歩道の確保をお願いしたい。	壬生小	交差点改良
23	小木次地区バス停付近		主要地方道 千代田八千代線	毎朝6:30～7:30の間、通勤の車がスピードを出して通過している。バスへの乗降のために、児童は横断歩道のない場所を渡っており、危険。警察の見回りをお願いしたい。	壬生小	横断歩道設置
24	家具楽～新見ストアーまでの裏道		町道 乙熊立田市線	南方分かれ交差点「家具楽」の裏から新見ストアーまでの区間の小道に通学路であることを道路に表示したり、看板等を設置したりしていただきたい。出勤時間に信号待ちを避ける車があり、小道を使う車が増える。通学路と重なっており危険である。警察の方にパトロールしていただくことで効果があったようであるため、継続してほしい。	壬生小	「通学路」の標識等の設置
25	新氏神工業団地入口交差点		主要地方道 浜田八重可部線	新氏神工業団地入口交差点に、一時停止の標識をつけてほしい。登校時刻（朝の通勤時間帯）には工業団地に入入りする車が増える。川井方面から小学校に向かって登校する児童は、信号のない横断歩道を渡っているが、右折、左折により工業団地に入る車両が多く、保護者も心配している状況がある。横断歩道も消えかかっており、歩行者の安全確保のため、塗りなおしが必要。	壬生小	一時停止線の設置 横断歩道引き直し

令和6年度対策箇所一覧表（その他箇所）

箇所番号	通学路の危険・要注意箇所	現地確認順	路線名	通学路の状況・危険の内容	学校名	対策内容・要望など
26	梅ノ木地区		町道 梅ノ木西横町線 町道 大坪中央線	梅ノ木地区旧道及び新道と旧道をつなぐ路地にスクールゾーンを設定してほしい。歩道を区別する白線等もなく、強引な運転をする車もいるため、登下校の際、危険を感じることもあるという意見が出ている。児童が歩くことがよく分かる表示を設定していただきたい。 また、除雪がなされないため、積雪のある時の通学時には、車との接触が危険である。	壬生小	「スクールゾーン」等の標識・表示等の設置 道路除雪
27	千代田浄化センター付近 (中国自動車道高架下)		町道壬生南方線	壬生から保余原へ向かう道の高架下の工事が長い。下校時刻は交通整備の方がいてくださるという話であったが、今は、ほぼおられない。工事の関係で見通しも悪く、歩くのに注意を要する。運転者へ、歩行者への注意喚起の表示などをお願いしたい。	壬生小	注意喚起表示
28	江の川堤防		町道 壬生小学校線	学校から北側に延びる堤防の時間帯を設定した交通規制及びスクールゾーン等の表示をしてほしい。通学路と表示してあるが、朝の登校時間に交通量が増え危険な状況にある。時間を指定した交通規制や児童が歩く部分を表示したスクールゾーン等の設定をしていただきたい。	壬生小	「スクールゾーン」等の標識・表示等の設置
29	川西地区中郷バス停付近		主要地方道 千代田八千代線	川西地区の県道69号線では通勤時間帯に決まってスピードを出す車があり、安全のパトロール等による注意喚起等を行ってほしい。 バスを待つ児童に危険がないようにしてほしいという声が出ており、バスを待つ児童には、保護者や見守り隊の方がついているので、安全に待つように、声掛けをしている。川西から惣森にかけての地区では、けもの(熊、鹿、猪、猿など)が多く出没するようです。保護者といっしょに児童に注意喚起をしている。	壬生小	警察によるパトロールの実施
32	壬生ふれあいセンター		町道 乙熊立田市線	ふれあいセンター前の側溝にあるグレーチングが変形し、溝の幅と合っていない箇所がある。児童の足がはまってしまう、危険。新しいグレーチングと交換して欲しい。	壬生小	グレーチング修繕
33	本地旧道		町道 本地中央線	私有地からの草が伸びて歩道を遮っているため、車道へはみ出して歩かなければならないため危険である。反対側の私有地からも草が生い茂っており、車も中央へ寄って走行しなければならない状況である。地域の方も草を刈るようにお願いしているが、なかなか実現できていない。	本地小	道路除草

令和6年度対策箇所一覧表（その他箇所）

箇所番号	通学路の危険・要注意箇所	現地確認順	路線名	通学路の状況・危険の内容	学校名	対策内容・要望など
37	芸北運動公園入口から細見方面付近		国道186号	歩道がなく道路横には深い溝があり危険。外灯はなく両側を木に覆われ暗い。	芸北中	歩道設置
38	枕～移原区間		主要地方道 安佐豊平芸北線	特に冬場になると倒木が多く、迂回する道もあまりないため、生徒の送迎が困難になる。	芸北中	倒木処理(発生時)
39	松原別れ交差点付近		国道186号	歩道が片側にしかないため、横断しないといけないが横断歩道がない。人通りが少ないため、車もスピードを出していることが多く危険。歩行者・自転車の横断を知らせる看板や横断歩道があるとよい。	芸北中	注意喚起
41	千代田中学校前道路校舎側側道に生える草(側溝と道路の間・東門～西門)		町道 十日市壬生線	側溝と道路の間の側溝に多量の草が生えており、生徒の通行の際に妨げになるため非常に危険である。	千代田中	草刈要望
42	豊平学園正門からバスロータリーへ向かう町道		町道 都志見原見通2号線	外灯が切れており、特に冬季はバスロータリーへ向かう生徒の足元が暗く危険である。現在は職員が取り付けしたセンサーライトで対応している。	豊平学園	街灯設置
-	該当箇所なし				新庄小	